



サッシも取り付いた全景

工事名	栄町建売棟新築工事
工種	躯体検査写真
撮影日	2020年 2月 10日

筋交・筋交プレート 設置状況

桂住宅建設株式会社

工事名	栄町建売棟新築工事		
工種	躯体検査写真		
撮影日	2020年	2月	10日

ホールダウン施工状況

桂住宅建設株式会社

基礎と躯体を緊結するホールダウン金物
特に重要ですので目視だけではなく触手による検査となります。

工事名	栄町建売棟新築工事		
工種	躯体検査写真		
撮影日	2020年	2月	10日

ルーフィング棟部
左右共250mm以上折掛け

桂住宅建設株式会社

屋根の下葺き材
棟部は重ね幅が決められています。

名	栄町建売棟新築工事		
	躯体検査写真		
日	2020年	2月	10日

含水率

桂住宅建設株式会社



床の水分を計測した写真
3%となり、基準の13%以下をクリア致しました